

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 5-50 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 01-0059-45	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Pintado las paredes externas



Foto 2: Pintando el interior de las aulas



Foto 3: Instalación de focos en las lamparas del corredor y en las aulas



Foto 4: Reparación de pared agrietada



Foto 5: Trabajos de impermeabilización de losa



Foto 6: Elaboración del poyeton en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 5-50 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 01-0059-45	FECHA:	18/07/2024




Foto 1: Construcción del poyeton



Foto 2: Repello de pared



Foto 3: Trabajo de instalación eléctrica en el escenario



Foto 4: Trabajos en la cocina



Foto 5: Trabajos de alijado de balcones



Foto 6: Avance de pintura puertas de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

