

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 5-50 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 01-0059-45	FECHA:	30/08/2024




Foto 1: Impermeabilización de loza



Foto 2: Repello de pared lado izquierdo




Foto 3: instalación eléctrica en el escenario



Foto 4: Colocación piso ceramico en la cocina



Foto 5: Colocación piso ceramico y polleton



Foto 6: Pintura de aulas exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 5-50 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 01-0059-45	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Pintura aulas exterior



Foto 2: Escenario iluminado



Foto 3: instalación eléctrica en el escenario




Foto 4: Escenario pintado



Foto 5: Pintura de aulas lado derecho




Foto 6: Pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

