

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP valle del sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col valle del Sol Flores Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0149-42	FECHA:	



Foto1:
Mantenimiento balcones de metal antes



Foto 2:
Previo



Foto 3:
Final



Foto 4:
Pintura en puertas + servicios



Foto 5:
Previo



Foto 6:
despues

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE







Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Colonia Valledel Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	col. Valle del Sol Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0149-42	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. Valle del Sol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0149-42	FECHA:	



Foto 1: Reparación de banqueta de concreto



Foto 2: Durante



Foto 3: Final



Foto 4: Instalación de tubería PVC antes



Foto 5: Durante



Foto 6: Final.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE EODP	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--