

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
ESTABLECIMIENTO	17-02-0004-45	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustrución de puertas/ Puertas de metal



Foto 2: Reparación de sistema electrico



Foto 3: Pintura en mal estado / Pintura de muros exterior e interior



Foto 4: Muro perimetral / Reparaciones en muro perimetral



Foto 5: Portón / sustitución de porton de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

