

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL CENTRAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. Calle, 4A AVENIDA, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0040-42	FECHA:	




FOTO 1. Reparacion de piso de la torta de concreto



FOTO 2. Reparacion de cuneta de concreto




FOTO 3. Pintura de muros exteriores e interiores




FOTO 4. Sustitucion de inodoro



FOTO 5. Reparacion de muro perimetral de block



FOTO 6. Reparacion de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL CENTRAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. Calle, 4A AVENIDA, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0040-42	FECHA:	



FOTO 7. Reparacion de sistema electrico








Foto 3:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---