

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL CENTRAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. Calle, 4A AVENIDA, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0040-42	FECHA:	




FOTO 1. Reparacion de piso de torta de concreto




FOTO 2. Reparacion de cuneta de concreto




FOTO 3. Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 4. Sustitucion de inodoro




FOTO 6. Reparacion de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL CENTRAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. Calle, 4A AVENIDA, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0040-42	FECHA:	



FOTO 7. Reparacion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

