

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOBOMPICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0042-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de banquetas de concreto



Foto 4: Reparación de banquetas de concreto



Foto 5: Reparación de muro de contención



Foto 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Tec 140

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOBOMPICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0042-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 8: Sustitución de ventanas de madera por metal con malla



Foto 9: Sustitución de ventanas de madera por metal con malla



Foto 10: Sustitución de ventanas de madera por metal con malla



Foto 11: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Lila Tec 140

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOBOMPICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0042-43	FECHA:	18/11/2024



Fotos 13: Mantenimientos a balcones de metal



Foto 14: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 15: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustitución de flipones



Foto 17: Reparación de lámparas



Foto 18 Reparación de lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Tec 140

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOBOMPICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0042-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 19: Sustitución de tableros de flipones



Foto 20: Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Tec Mo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

