

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0448-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Puertas en mal estado/ Puertas de metal



Foto 2: Ventanas en mal estado / Balcones de metal



Foto 3: Pintura en mal estado / Pintura de muros exterior e interior



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto xol cho

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

