Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Barrio las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bariio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	27/08/2024

Foto1: PINTURA EN MUROS UNTERIORES E EXTERIORES

Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL

FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL DE METAL



Foto 4: SUSTIYUCION LAMPARAS 2X40

REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO

SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejos Educativos — Ministerio de Educación — Barrio las Flores San Benito Petén — Escuela Oficial de Párvulos

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial de Párvulos Barrio las Flores — Dirección — San Benito, Petén

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL BARRIO LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Benito Peten, Baarrio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	27/08/2024

Foto 7: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público