Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	escuela Oficial de Parvulos Barrio las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	27/08/2024

PINTURA EN MUROS EXTERIORES UE INTERIORES

Foto 2: SUSTITICION DE PORTON DE METAL

FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL

Foto 4: SUSTITUCION LAMPARAS 2X40



Foto 5: REPARACION DE CABLEADO ELECTRCO

Foto 6: SUSTITUC ION DE TORTS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EsCUELA Oficial Barrio las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	27/08/2024

Foto1: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo