



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0055-43	FECHA:	3/06/2024



PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO



SUSTITUCION DE CHAPA



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIJACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0055-43	FECHA:	3/06/2024



SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1,700 LT



SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODORO



SUSTITUCION DE LLAVE DE CHEQUE Y CAJA DE CONTADOR



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



REPARACION DE AZULEJOS EN MUEBLES DE COCINA



SUSTITUCION DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



