


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0067-42	FECHA:	26/08/2024



APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOS



SUSTIRUCIÓN DE CAPOTE



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO



MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0067-42	FECHA:	26/08/2024



SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS




MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

