



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1984-43	FECHA:	3/09/2024



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



MANTENIMIENTO EN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1984-43	FECHA:	3/09/2024



SUSTITUCIÓN DE CERÁMICA



CERNIDO EN MURO



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL MAS BLOCK



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR




SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIO



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

