

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2112-43	FECHA:	3/05/2024



sustitucion de costaneras de metal por metal



sustitucion de lamina acanalada por lamina troquelada con alisinc



sustitucion de pila



sustitucion de plafoneras



sustitucion de tomacorrientes dobles



sustitucion de cableado principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP PROFA. HERLINDA LOPEZ HERNANDEZ DE VELASQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CARIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2949-42	FECHA:	04/03/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 14.3 Sustitución de tubería pvc línea principal aguas negras



Foto 3: 14.9 sustitución de tubería línea principal.



Foto 4: 17.12 sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 5: 4.3 sustitución de puerta



Foto 6: 6.1 reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabiliza el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP PROFA. HERLINDA LOPEZ HERNANDEZ DE VELASQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CARIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2949-42	FECHA:	04/03/2024



Foto1: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: 5.6 sustitución de balcones de metal



Foto 3: 17.11 reparación de cableado eléctrico

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3471 - 42	FECHA:	10/06/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral




Foto 8: Pintura en Muros exteriores.



Foto 9: Sustitución de lámparas 2 X 40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3471 - 42	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento de estructura de puertas de metal



Foto 3: Mantenimiento de Balcones de Metal.



Foto 4: Fabricacion e instalacion de puertas de rejas.



Foto 5: Impermeabilización de losa



Foto 6: Mantenimiento de portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3497-42	FECHA:	8/05/2024



Foto1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

<i>Erica</i> Firma y sello del Presidente del Comité Educativo	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Panorama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3829-43	FECHA:	18/04/2024



sustitucion de piso ceramico



sustitucion de accesorios de inodoro



Reparación de cableado principal y sustitución de plaforneras.



Sustitución de enlaminado.



sustitucion de toma corrientes dobles



mantenimiento a estufs rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público