

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	11/06/2024



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Julia Haydee G. N.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
SAN BENITO, PETÉN



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

BRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	22/09/2014



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a balcones de metal



Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y aumentar el número de fotos.

Sonia Hayder G. L.
Firma y sello del Presidente del EOPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FGR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	11/06/2024



Mantenimiento a balcones de metal




Mantenimiento a balcones de metal



Sustitución de chapa



Sustitución de chapa



Sustitución de chapa



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

Julia Haydee G. M.



[Signature]



Firma y Sello del Director de Educación Pública



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Potón	MUNICIPIO	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOEP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA	11/06/2024



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos para mostrar el número de fotos

Silvia Haydegg M.
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

