



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	26/06/2024



Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



mantenimiento a balcones de metal.



mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Haydee G. M.

Firma y sello del Presidente del CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3822-42	FECHA:	26/05/2024



mantenimiento a balcones de metal.



mantenimiento a balcones de metal.



sustitucion de chapa



sustitucion de chapa



sustitucion de chapa



Sustitucion de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. La Haydee G. M.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Patén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	26/06/2024



Sustitucion de piso de torta de concreto.



Sustitucion de piso de torta de concreto.



Sustitucion de piso de torta de concreto.



Pintura en muros exteriores e interiores.



Pintura en muros exteriores e interiores.



Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Sula Haydee G. N.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

