



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	26/07/2024




mantenimiento a balcones de metal.




mantenimiento a balcones de metal.



sustitución de chapa



sustitución de chapa



sustitución de chapa



Sustitucion de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Julia Hayfron G.M.

Firma y sello del Presidente del EODP



[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA	26/07/2024



Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



mantenimiento a balcones de metal.



mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juliathayra G.M.

Firma y sello del Presidente de la EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

