

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0067-42	FECHA:	27/08/2024



Foto1: Fabricacion e instalacion de balcones de ventana



Foto 2: sustitucion de ventana de madera por metal



Foto 3: sustitucion e instalacion de sistema electrico principal



Foto 4: Sustitucion e instalacion de plafoneras




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público