

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REY BALANTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0075-43	FECHA:	18/12/20'24



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE BALCON



Foto 3: Fabricacion e instalación de puerta de metal



Foto 4: reparacion de piso de cemento liquido



Foto 5: reparación de repelloy cernido de pared



Foto 6: Sustitucion de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta García
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REY BALANTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0075-43	FECHA:	18/12/2024



FOTO 7: RED DE AGUA POTABLE




Foto 8: REPARACION DE MURO DE CONTENSIÓN



Foto 9: LOSA DE PATIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DUCTOS MAS ACCESORIOS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Garcia Firma y sello del Presidente de la OPF CONSEJO DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO REY BALANTUN SAN ANDRÉS, PETEN	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO REY BALANTUN DIRECCIÓN SAN ANDRÉS, PETEN
--	---