

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0081-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troqueada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de puerta




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustrucción de piso de cemento líquido




Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otilia Caal

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0081-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 7: Sustrucción de balcones de metal



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otilia Caol
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

