

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0081-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofelia Caoltec

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0081-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 7: Sustitución de balcones de metal




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otilia Caol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

