



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ALMENDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0454-43	FECHA:	15/10/2024



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE METAL EN VENTANA



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deylipaola S. Intv. Ical Firma y sello del Presidente de la ORF	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO EL ALMENDRO Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ALMENDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0454-43	FECHA:	11/10/2024



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE ESTRCTURA DE SOPORTE DE METAL DE VENTANA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Deyli Parlasintuic</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--