

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1056-43	FECHA:	10/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEB	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1056-43	FECHA:	25/11/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL





PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---