

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Eduardo Fión" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir, San Andrés, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1203-43	FECHA:	8/11/2024



Foto7: Sustitución de piso



Foto 8: Sustitución de piso



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Eduardo Fión" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir, San Andrés, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1203-43	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: Sustitución de laminas aulas



Foto 2: Sustitución de laminas de aulas



Foto 3: Sustitución de ventanas



Foto 4: Sustitución de ventanas




Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

