

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2138-42	FECHA:	02 de Noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Reparación de piso de cemento líquido.



Foto 4: Pintura en muros exteriores y interiores.




Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico.



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

