

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INES DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseta Centro Campesino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3056-45	FECHA:	30/08/2024



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



REPARACION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



REPARACION DE LAMPARAS



SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vantos I H. P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Campesino Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INBES DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Campesino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3056-45	FECHA:	30/08/2024






SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hantos I.H. P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director de Obras Públicas

