

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0014-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas modulo baños



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción lavamanos



Foto 5: Sustrucción inodoro




Foto 6: Reparación de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

 Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento	 Firma y sello del Director Centro Educativo Pínto
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0014-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 7 :Pintura en muros exteriores aulas y baños



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: Elaboracion de puertas tipo balcon



Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo
Escuela Oficial de Parvulos
Barrio 7 de Marzo
Caserío Nueva Vista Hermosa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Dirección
Escuela Oficial de Parvulos
Barrio 7 de Marzo
Caserío Nueva Vista Hermosa

