

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

**X**

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                        |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                                  | MUNICIPIO:                     | La Libertad      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Nueva |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0033-41                          | FECHA:                         | 10/06/2024       |



Foto1: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 2: Fabricación e Instalación de portón de metal de ingreso



Foto 3: Pintura en Muros Exteriores



Foto 4: Alisado en Muro

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público