

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0033-41	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 2: Fabricación e Instalación de portón de metal de ingreso



Foto 3: Pintura en Muros Exteriores



Foto 4: Alisado en Muro




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---