

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ELCEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	30/10/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: PUERTAS DE METAL: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 3: VENTANAS: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: PISO: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS: SUSTITUCIÓN DE INODORO




Foto 8: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIO: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 9: LOSA DE PATIO: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 10: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ELCEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	08/11/2024



Foto1: PISOA. SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 2: REPARACION DE COCINA: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO



Foto 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: REPELLO EN MURO

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--