

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FINCA DEL NIÑO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO, LA LIBERTAD PETEN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17.05-0072-43	FECHA:	17/04/2024




Foto 1: Suatitucion de lamina por troquelada renglón 1.1



Foto 2: Sustitucion de estructura soporte de madera por metal renglón 2.2



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores renglón 9.1



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal renglón 5.7



foto 5: Mantenimiento a estructura renglón 4.1



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros renglón 21.4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma H. Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

