

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Ramonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0078-43	FECHA:	10/11/2024




Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustrucción de pila de cemento de un lavadero



Foto 5: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 6: Sustrucción de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL PERÚ

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Ramonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0078-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 7: Sustitución interruptores dobles




Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Sustitución de flipones



Foto 10: Sustitución de tablero de flipones



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Ramonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0078-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 13: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 14: Reparación de piso cerámico




Foto 15: Instalación de azulejo en estufa rural

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

