

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0079-43	FECHA:	18/04/2024




Foto 1: Montaje total de cubierta de lamina de 5 aulas una bodega y una dirección



Foto 2: Montaje total de estructura metalica de 5 aulas una bodega y una dirección



Foto 3: Montaje total del techo del corredor de 5 aulas una bodega y una dirección



Foto 4: Fijación de lamina de 5 aulas una bodega y una dirección



Foto 5: Desmontaje de la cubierta de lamina de 5 aulas una bodega y una dirección



Foto 6: Desmontaje de estructura de madera del corredor de 5 aulas una bodega y una dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Leslie Rodriguez</i> Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

