

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esperancita I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0080-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: .1 Sustitucion de lamina por lamina alucyn calibre 26 m2



Foto 2: 2.2 susutitucion de estructura de soporte madera por metal M2



Foto 3: 18,1sustitucion de deposito de agua 1000 lt unidad




Foto 4: 4.3 sustitucion puerta de metal unidad



Foto 5: 11.1 Fabricacion e instalacion de ventana balcon de metal 5.7



Foto 6: 15.3 Reparacion de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Yolanda ixim cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

