

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 De Abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	17/06/2024




Foto1: Antes de la limpieza de fosa septica.



Foto 2: Despues la limpieza de fosa septica.



Foto 3: Despues de la limpieza de fosa septica.



Foto 1: Antes de comenzar el trabajo de pintura.




Foto 2: Durante el trabajo de pintura.



Foto 3: Despues de terminar el trabajo de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 De Abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-005-0094-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Antes de la instalación de portones y muros de concreto.



Foto 2: Durante la instalación de portones y muros de concreto.



Foto 3: Despues de la instalación de portones



Foto 1: Antes de instalación de tubería y deposito del agua.



Foto 2: Durante de la instalación de tuvirela y de deposito de agua.



Foto 3: Despues de la instalación de tubería y deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

