

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 De Abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Antes de la instalación de balcones de la dirección



Foto 2: Durante la instalación de balcones de la dirección.



Foto 3: Despues de la instalación de balcones de la dirección.



Foto 1: Antess de la instalación portones y muros de concreto..



Foto 2: Durante la instalación de portones y muros de concreto,



Foto 3: Despues de la instalación de portones y muros de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hesica marcela Lopez Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐ X

DURANTE ☒ X

POSTERIOR ☐ X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 De Abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Antes de iniciar el trabajo de pintura de exterior e interior de la escuela.



Foto 2: Durante el trabajo de pintura de exterior e interior de la escuela.



Foto 3: Despues del trabajo de pintura de exterior e interior de la escuela.



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---