

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Diego Guatelinda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0104-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas y direccion



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustrucción de elementos de fijacion

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Diego Guatelinda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0104-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas y direccion



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustrucción de elementos de fijacion



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

