

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0119-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina, para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal




Foto 6: Sustrucción de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0119-43	FECHA:	13/11/2024




Foto 7: Sustrucción de puertas de servicios sanitarios



Foto 8: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 9: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustrucción de lámparas tipo Led



Foto 12: Sustrucción de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y en el final el número de hojas.

Macario che Chub Firma y sello del Presidente de la OPE	[Sello: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA PRIMAVERA, LA LIBERTAD, PETEN] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0119-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 13: Sustrucción de interruptores dobles




Foto 14: sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 15: Sustrucción de filipon



Foto 16: Reparación de cableado eléctrico



Foto 17: Sustrucción de depósito de agua de 1100 lt



Foto 18: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che chub

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0119-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 19: Sustrucción de canales de metal

Foto 20:

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

