

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0121-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Sustitución de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA Marilú Pérez López Firma y sello del Presidente de la OPF	DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---