

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0121-43	FECHA:	23/11/2024



Foto1: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 2: Sustitución de puerta




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores




Foto 6: Sustitución de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marilú Perez López

Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares

CONCEJO DE FAMILIA

LA LIBERTAD PETÉN



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

