

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-01243	FECHA:	30/09/24



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 5: Reparación de banquetas de concreto




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Manuel Ramos P.
Firma y sello del Presidente de la OPF DE PADRES DE FAMILIA LA LIBERTAD, PETÉN

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0122-43	FECHA:	30/09/24



Foto 7: Sustrucción de inodoro




Foto 8: Sustrucción lavamanos



Foto 9: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 10: Sustrucción de plafoneras




Foto 11: Sustrucción interruptores dobles



Foto 12: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al expediente.

Juan Manuel Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0122-43	FECHA:	30/09/24




Foto 13: Sustitución de flipones



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico



Foto 15: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

<i>Juan Manuel Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPEP	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

