

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0123-43	FECHA:	15/12/2024



Foto1:Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3:Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puerta de aulas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5:Desinstalación de estructura portante



Foto 6:Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

