


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0123-43	FECHA:	03/12/2024

 Foto 1:Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26	 Foto 2:Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal
 Foto 3:Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puerta de aulas	 Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores
 Foto 5:Desinstalación de estructura portante	 Foto 6:Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juan Ortiz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Directo Centro Educativo Público
--	---