

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Barrio Lacandón Las Ruinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0134-43	FECHA:	Del 06 al 25 de mayo de 2024



INSTALACIÓN DE LÁMINA



INSTALACIÓN DE CAPOTES



MANTENIMIENTO A PUERTAS



MANTENIMIENTO A VENTANAS DE BALCÓN





FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐

DURANTE

X ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Barrio Lacandón Las Ruinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0134-43	FECHA:	Del 06 al 25 de mayo de 2024



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE FOCOS



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



REPARACIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

