

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta Barrio Lacandón Las Ruinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Lacandón, Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0134-43	FECHA:	25 de mayo 2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



SUSTITUCIÓN DE CAPOTE



MANTENIMIENTO A PUERTAS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta Barrio Lacandón Las Ruinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Lacandón, Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0134-43	FECHA:	25 DE MAYO DE 2024



PINTURA EN MUROS



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE FOCOS




SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



REPARACIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---