

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0148-42	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Sustitución de puertas de metal con chapa, de 2 aulas.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal de 2 aulas.



Foto 4: Sustitución de piso, por piso cerámico para 2 aulas.



Foto 5: Pintura de exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brldy

Firma y sello del Presidente de la OPEL



M. E. G. H. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

