

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | La Libertad            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Nuevo San Jose |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-1008-43 | FECHA:                         | 10/11/2024             |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal



Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francely Gaxeta

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | La Libertad            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Nuevo San Jose |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-1008-43 | FECHA:                         | 10/11/2024             |




Foto 7: Sustrución de puertas



Foto 8: Sustrución de focos ahorradores



Foto 9: Sustrución de plafoneras



Foto 10: Sustrución intrruptores dobles



Foto 11: Sustrución de tomacorrientes dobles



Foto 12: Sustrución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francely

Firma y sello del Presidente de la OFE FAMILIA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | La Libertad            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Nuevo San Jose |
| CÓDIGO DEL                  | 17-05-1008-43 | FECHA:                         | 10/11/2024             |



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico




Foto 14: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 15: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 16: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Francely G...</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

