REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	19/11/2024

Foto1: Mantenimiento a portones de metal

Foto 2:Mantenimiento a estructura puertas servicios sanitarios

Foto 3:Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 5:Sustitución inodoro

Foto 6: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Delmira Diaz
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LAS FLORES
LA LIBERTAD, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LAS FLORES
17-08-1015-43
LA LIBERTAD, PETEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	19/11/2024

Foto 7: Sustitución de piso cerámico

Foto 8: Sustitución de vidrios

Foto 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Foto 10:Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto 11: Limpieza de fosa séptica

Foto 12:Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz Paez
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO LAS FLORES
LA LIBERTAD, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LAS FLORES
17-08-1015-43
LA LIBERTAD, PETEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	19/11/2024



Foto13: Sustitución de plafoneras

Foto 14:Sustitución intrruptores dobles

Foto 15:Sustitucióndе tomacorrientes dobles



Foto 16: Sustitucióndе flipones

Foto 17:Sustitución de tablero de flipones

Foto 18: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LAS FLORES
LA LIBERTAD, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LAS FLORES
DIRECCION
17-05-1015-43
LA LIBERTAD, PETEN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	19/11/2024



Foto19: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Foto 20:

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO LAS FLORES LA LIBERTAD, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES DIRECCIÓN 17-05-1015-43 LA LIBERTAD, PETEN