



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POZA DEL MACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1063-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMPARA 2X40



Foto 6: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POZA DEL MACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1063-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 8:




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público