



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRJ-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO IXTOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-05-1068-43	FECHA	28/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LUJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES APLICACIÓN DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rora Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director

